

Новая прошивка 1.0.21

Перед установкой новой прошивки:

1. Обратите внимание, что прошивка V 1.0.21 подходит для следующих устройств: A280, A280C и A200 plus.
2. Перед установкой убедитесь, что текущая версия прошивки на вашем устройстве 0.9.5 или более поздняя.
3. Процедура обновления займет 2-5 минут. Пожалуйста, не прерывайте процесс установки и не выключайте устройство!

Процесс обновления:

Шаг 1: Скопируйте файл update.bin на SD карту в корневой каталог.

Шаг 2: Вставьте SD карту в устройство, войдите в меню «Upgrade», далее - «Firmware Upgrade», долго нажимайте на кнопку «вправо» (2-3 секунды), подтвердите начало обновления, нажав на «ОК».

После удачной установки вы можете проверить версию прошивки в меню «Upgrade».

Список изменений:

1. Добавлена функция Airplay. Теперь осуществлена поддержка бо`льшего количества стриминговых сервисов (Spotify и подобных).
2. Улучшена поддержка внешних USB накопителей большего объема.
3. Добавлена поддержка формата exFat (объем накопителя должен быть не более 2 Tb).
4. Решена проблема с проглатыванием нескольких миллисекунд при проигрывании FLAC файлов.
5. Реализована поддержка воспроизведения FLAC файлов, размер которых более 2 Gb. Также решена проблема с обработкой CUE таких файлов.
6. Шаг регулировки громкости изменен с 5 на 1.
7. Доработан раздел «About Us».
8. Устройство теперь автоматически вернется к бесппроблемной версии прошивки при обновлении после трех неудачных перезагрузок.
9. Решена проблема с неудачным NFS соединением. Для расшаренных папок следует задать логин и пароль «soundaware» (Это нужно в том случае, если ваш NAS не может работать с анонимными пользователями).
10. Решена проблема с некорректным переходом в режим standby.

11. Решена проблема с ошибкой отображения меню CD Play.
12. Решена проблема с удалением списка любимых песен после обновления системы.
13. Решена проблема с значительным изменением уровня громкости при переходе с воспроизведения через DLNA к воспроизведению напрямую с устройства.
14. Решена проблема с отображением информации на дисплее при отключении внешнего USB накопителя.
15. Решена проблема с удалением ранее используемых установок устройства после перезагрузки.
16. Решена проблема с неправильным затемнением экрана при нахождении в меню «Decoder Setting».
17. Решена проблема с возможным ненормальным воспроизведением музыки при нахождении в меню установки статического IP (Static IP).